

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 384 г. Челябинска»

Российская Федерация, 454136, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев. 68-Б, Телефон: (8-351)741-24-21; Email: mdouds384@mail.ru

План выполнения предписания Роспотребнадзора
№ 06\32-1-148 от 28.09.2016г.

№ п/п\	Предписание Роспотребнадзора № 06\32-1-148 от 28.09.2016г.	Исполнено/ не исполнено	Неисполненные нарушения в соответствии с предписанием, причины неисполнения
1	Обеспечить наполняемость детей в группе № 5 в соответствии с требованиями санитарных правил	Исполнено	
2	Провести дополнительное благоустройство территории дошкольного учреждения с восстановлением асфальтового покрытия дорожек	Не исполнено	Недостаточное финансирование
3	Выполнить ремонт деревянного пола теневых навесов групп № 2, 5; деревянный пол на теневом навесе группы № 1 восстановить на высоту не менее 15 см от земли. Восстановить кирпичную кладку на стене теневого навеса группы № 10	ремонт деревянного пола теневых навесов групп № 2, 5 - исполнено, деревянный пол на теневом навесе группы № 1 восстановить на высоту не менее 15 см от земли. Восстановить кирпичную кладку на стене теневого навеса группы № 10- не исполнено,	Недостаточное финансирование
4	Провести ревизию и ремонт кровли здания с ликвидацией видимых последствий протекания в помещениях учреждения: приемных групп № 4, 6, в спальне группы № 6, лестнице центрального входа в здание, санитарных узлах групп № 2,8,10,12	Частично исполнено	Недостаточное финансирование
5	Провести ревизию и ремонт системы ливневой канализации	исполнено	
6	Устранить дефекты линолеумного покрытия пола в целях профилактики травматизма у детей в групповой групп № 3,10, в приемных групп № 1,6,8,10, в спальнях помещениях групп № 2,5,8,9, в буфетных групп № 4,5. В санитарном узле группы № 12 заменить кафельную плитку на полу	Частично исполнено	Недостаточное финансирование
7	Заменить перегоревшие лампы в группах № 3,4,5,6,7,8,9,11,12	исполнено	
8	Провести замену светильников в помещениях групп № 1,5,6,2,9,10,11,12 на осветительные приборы имеющие защитную светорассеивающую арматуру	Частично исполнено (1,2,5,11 гр.)	Недостаточное финансирование
9	Обеспечить эксплуатацию помещений медицинского назначения в соответствии с проектом	исполнено	
10	Укомплектовать буфетную группы № 7 полным набором чайной посуды согласно списочному	исполнено	

	составу детей в группе. Провести замену металлических кассет для хранения столовых приборов в группе № 11		
11	Приобрести и установить на пищеблоке: электрическую плиту, жарочный шкаф, напольные контрольные весы	Частично исполнено (электрическую плиту, напольные контрольные весы)	Недостаточное финансирование
12	Отремонтировать, восстановить работу локальной вытяжной вентиляции на пищеблоке от технологического оборудования, являющего источником выделений тепла и газов (электроплита)	Не исполнено	Недостаточное финансирование
13	Обеспечить выход суммарного объема блюд на ужин для детей в соответствии требованиями санитарных правил	исполнено	
14	Суточные пробы выставлять в объеме не менее 100 гр., промаркированную посуду с указанием наименования приема пищи и датой отбора	исполнено	
15	При изготовлении пищевой продукции поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП	исполнено	
16	Провести замену санитарно-технического оборудования в туалетных помещениях групп № 4, 6, 10, 12 (раковины для мытья рук детей), группа № 5 (раковины для мытья рук детей, унитазы)	Частично исполнено (6гр.)	Недостаточное финансирование
17	Восстановить в туалетах групп № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 умывальные раковины для сотрудников	Не исполнено	
18	Оборудовать в туалетах групп унитазы детскими сидениями	Частично исполнено	Недостаточное финансирование
19	Обеспечить 100% охват сотрудников профилактическими прививками в соответствии приказа МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»	исполнено	

Заведующий



Менжус О.В.